




Lämpökuvaus

16.12.2011 klo 9:00 >

*Vesikiertoinen lattialämmitys autotallissa
paikkamerkinnot selville lämpökuvauksella pilarinosturin kiinnitykselle*



Näkyvän valon kuva

IR000146.IS2

2011/12/16 09:43:52



Pääkuvan merkit

Nimi	Maksimi	Emissiivisyys
Keskiruutu	19,4°C	0,95

Nimi	Lämpötila	Emissiivisyys
Keskipiste	17,4°C	0,95
Kuuma	21,0°C	0,95
Kylmä	11,5°C	0,95

Kuvan tiedot

	IR000146.IS2
Taustalämpötila	17°C
Emissiivisyys	0,95
Kameran sarjanumero	Ti25-11010875



Näkyvän valon kuva

IR000147.IS2

2011/12/16 09:44:07

Pääkuvan merkit

Nimi	Maksimi	Emissiivisyys
Keskiruutu	19,4°C	0,95

Nimi	Lämpötila	Emissiivisyys
Keskipiste	19,0°C	0,95
Kuuma	22,1°C	0,95
Kylmä	14,8°C	0,95

Kuvan tiedot

	IR000147.IS2
Taustalämpötila	17°C
Emissiivisyys	0,95
Kameran sarjanumero	Ti25-11010875